

NVD-22	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016	DELO Z AZBESTOM	

1. UVOD

Azbestni materialu pri obdelovanju sproščajo prah, katerega delci so nevarni pri vdihavanju. S tem navodilom določamo ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delu z azbestnimi vodovodnimi cevmi.

2. NAVODILA

Kadar delate z azbestnimi vodovodnimi cevmi, jih v kolikor niso vlažne **predhodno navlažite!** Za obdelovanje azbestnih materialov nikoli ne uporabljajte orodij na mehaniziran pogon (npr. žage, vrtalniki, brusilke ipd.), pač pa **uporabljajte ročna orodja.**

Uporabljajte izključno **osebno varovalno opremo**, ki vam je na voljo pri vodji (maske, delovna oblačila za enkratno uporabo).

Za pravilno namestitvev, uporabo in čiščenje maske upoštevajte priložena navodila proizvajalca.

V primeru, da ima respirator ločene filtre, le te redno zamenjujte. Dotrajane maske in filtre odstranite in opremite z zahtevanimi oznakami enako kot azbestne odpadke. Vsako napako v opremi javite neposrednemu vodji.

Vse cevi morajo ostati v zemlji. Skrbite tudi za to, da vozila ne bodo vozila čez ostanke cevi, saj lahko pri tem pride do drobljenja azbestnega materiala in s tem do sproščanja azbestnih vlaken.

Vse morebitne azbestne **odpadke dajte najprej v prvo polietilensko vrečo**, nato še v drugo polietilensko vrečo, jo ustrezno zaprite ter **označite**, da vsebuje azbest.

Pred uživanjem hrane ali pijače in na koncu delovnega dne **si temeljito umijte roke in obraz.**

3. OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Pri delu z azbestnimi cevmi se mora uporabljati sledečo osebno varovalno opremo: varovalno celoobrazno masko s filtrom proti prahu, varovalne rokavice, varovalna obleka za enkratno uporabo, čelada in čevlji z varovalno kapico.

Izdelal:

Andrej Herodež

