

NVD-50	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016	STRUŽNICA	

NAVODILO ZA VARNO DELO NA STRUŽNICI:

- Na stroju lahko dela samo za to pooblaščen in usposobljena oseba.
- Pred pričetkom del je potrebno preveriti brezhibnost stroja in šele nato pričeti z delom.
- Vsako okvaro ali pomanjkljivost je potrebno takoj prijaviti neposrednemu vodji.
- Popravilo stroja lahko vrši samo zato pooblaščen oseba.
- Prepovedano je seganje v bližino vrtnega vretena in svedra ko se le ta vrti.
- Obdelovanec mora biti vedno pravilno vpet v strojni primež ali ustrezno napravo.
- Med delom je potrebno obvezno nositi zaščitno pokrivalo ter zapeti opletajoče dele obleke.
- Oddajevanje od stroja, ko je ta v pogonu strogo prepovedano.
- Pri izpadu električne energije je potrebno dati stikalo na stroju v položaj izklopljen "O".
- Zamenjavo lista žage lahko vrši samo za to pooblaščen oseba.
- Pri vstavljanju obdelovanca je potrebno obvezno pritegniti vijake na stružni glavi kakor tudi pri menjavi stružnih nožev.

Izdela:

Andrej Herodež

