

NVD-53	NAVODILO ZA VARNO DELO	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016	STROJNA ŽAGA	

NAVODILO ZA VARNO DELO NA STROJNI ŽAGI:

- Na stroju lahko dela samo za to pooblaščen in usposobljen oseba.
- Pred pričetkom del je potrebno preveriti brezhibnost stroja in list krožne žage.
- Vsako okvaro ali pomanjkljivost je potrebno takoj prijaviti neposrednemu vodji.
- Popravilo stroja lahko vrši samo zato pooblaščen oseba.
- Prepovedano odstranjevanje zaščitne naprave s stroja razen pri popravilih.
- Obdelovanec mora biti vedno pravilno vpet v strojni primež ali ustrezno napravo.
- Oddajevanje od stroja, ko je ta v pogonu strogo prepovedano.
- Pri izpadu električne energije je potrebno dati stikalo na stroju v položaj izklopljen "O".
- Zamenjavo lista žage lahko vrši samo za to pooblaščen oseba.
- Poškodovan list krožne žage takoj zamenjati
- S strojem režemo samo za to namenjene barvne kovine in jekla.

Izdelal:

Andrej Herodež

