

Oznaka	NVD 56	NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE PODESTOV IZ NERJAVNIH JEKEL	 MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE D.D.
27.5.2016			

Spodaj navedeno so pogoji, ki povzročajo razbarvanje nerjavečega jekla in se jih je potrebno izogibati:

- Čistila, ki vsebujejo Klor - to vključuje tako belila kot čistilna sredstva, ki vsebujejo belila.
- Klorovodikova (solna) kislina – običajno se uporablja v gradbeništvu za čiščenje instalacij
- Koncentrirani ostanki mil / detergentov – kemičnih aditivov; povzročajo razbarvanje/madeže, nekateri ostanki posušenega mila celo izgledajo kot rja.
- Voda, ki vsebuje veliko železa – lahko pušča ostanke rje, še posebej, če omenjena voda konstantno kaplja na enakem mestu.
- Vlaga, ujeta med proizvodom in kakim drugim predmetom – guma, kovina čistilnih krp/gobic
- Soli – vsebujejo kloride

Vsako razbarvanje ali korozijo je potrebno nemudoma ustaviti, drugače lahko pride do stalne razbarvanosti in točkovne korozije. Običajno se površina takega proizvoda lahko povrne v prvotno stanje. Večina omenjene razbarvanosti se lahko odstrani s čistili namenjenimi za čiščenje nerjavečega jekla. Površino je po čiščenju potrebno temeljito izprati s čisto vodo. Z ustreznim vzdrževanjem bo videz nerjavečega jekla ohranil svoj sijaj in podobno.

Vsakodnevne madeže in usedline preprosto sperite s čisto vodo in nato do suhega obrišite. Na ta način se izognemo nabiranju vodnega kamna.

Andrej Herodež

